

KEY MESSAGE

4호

주요 사고사례

- ('25.3.30.) 경기 시흥시 지붕 패널 철거작업 중 9m 아래로 떨어짐 발생 <사망 1명>
- ('25.3.23.) 경기 파주시 지붕 보수작업 중 지붕재가 깨지며 9.8m 아래로 떨어짐 발생 <사망 1명>
- ('25.3.21.) 강원 원주시 축사 지붕 보수작업 중 채광창이 깨져 6m 아래로 떨어짐 발생 <사망 1명>
- ('25.3.13.) 경기 화성시 지붕 천막 설치작업 중 사다리에서 떨어짐 발생 <사망 1명>

안전 작업방법



떨어짐

- ① **작업 전** 지붕 형태 및 구조, 노후 상태 등 **사전 파악**
- ① **떨어짐 위험방지 조치** 후 작업 실시
 - 견고한 강도의 덮개 설치
 - 작업통로용 발판 설치
 - 안전난간 또는 추락보호망 설치
- ② 안전대, 안전모 등 **개인보호구** 착용 철저




콘텐츠 링크

리플릿

포스터

동영상

동영상



태양광설비 지붕작업 사고예방



지붕공사 주요 작업안전수칙



지붕공사 작업 재해예방



지붕 수리작업

안전보건자료실 검색



포털사이트
안전보건공단 검색



스마트폰 APP
위기탈출 안전보건 설치



고용노동부
중대재해 사이렌