

KEY MESSAGE

5호

주요 사고사례

- ('25.4.12.) 경남 김해시 재활용 사업장에서 지게차 점검 중 상부 포크가 떨어져 깔림 발생 <사망 1명>
- ('25.4.10.) 경기 고양시 폐기물 처리장에서 지게차 충격으로 떨어진 적재물에 깔림 발생 <사망 1명>
- ('25.4.10.) 서울 소재 공원에서 후진하는 살수차에 깔림 발생 <사망 1명>

안전 작업방법

깔림

- ▶ **작업계획서** 수립 후 작업 실시
 - 추락·전도·낙하 등에 대한 위험 예방대책을 포함하여 작성
- ▶ 안정적인 **높이** 및 **하중**이 치우치지 않도록 화물 적재
- ▶ **작업지휘자** 배치하여 지휘·감독 철저



콘텐츠 링크

OPS



지게차 작업 중 포크 하강 깔림

OPS



화물자동차 적재 등 안전기준

동영상



지게차 깔림 재해예방(화물적재)

동영상



화물자동차(후진 시 주의)

안전보건자료실

검색



포털사이트

안전보건공단 검색



스마트폰 APP

위험탈출 안전보건 설치



고용노동부

중대재해 사이렌