

KEY MESSAGE

6호

주요 사고사례

- ('25.4.30.) 인천 소재 버스 영업소에서 정비작업 중 리프트 공기압이 빠져 차체에 맞음 <사망 1명>
- ('25.4.26.) 서울 소재 공사현장에서 이동식크레인으로 인양작업 중 데크플레이트에 맞음 <사망 1명>
- ('25.4.25.) 부산 소재 제조업 사업장에서 사상작업 중 금형에 맞음 <사망 1명>

안전 작업방법

맞음

- ▶ 리프트 상승 후 **안전블록 설치**하여 하강 방지
- ▶ **중량물 취급** 시 추락·낙하 등 위험 예방대책
 - 작업계획서 작성 및 **작업지휘자** 지정
 - 위험반경 내 **출입금지** 조치
 - 무게중심 등을 고려한 **줄걸이 위치** 선정 및 **결속** 철저
- ▶ 고정장치 설치 등 작업 전 **전도 방지** 철저



콘텐츠 링크

VR



제조업 맞춤 재해예방

리플릿



중량물 운반, 양중작업 안전가이드

책자



건설기계장비 안전작업가이드

OPS



차량정비용 리프트 안전작업

안전보건자료실

검색

안전보건공단
산업안전포털스마트폰 APP
위기탈출 안전보건 설치고용노동부
중대재해 사이렌