

KEY MESSAGE

11호

주요 사고사례

- ('25.6.13.) 경북 봉화군 공사현장에서 굴착기로 슬러지 상차작업 중 슬러지 무너짐으로 매몰 <사망 1명>
- ('25.6.13.) 서울 소재 아파트 현장에서 지반 굴착 후 하수관 청소작업 중 토사 무너짐으로 매몰 <사망 1명>

안전 작업방법



무너짐

- ▶ 무너짐 위험 예방대책을 포함한 **작업계획서** 작성 및 이에 따른 작업 실시
- ▶ **작업 전** 지층의 상태 등 이상 유무 **점검**
- ▶ **사전조사**를 통한 굴착면의 **적정 기울기** (토질 특성 고려) 준수
- ▶ 굴착면 기울기 유지 곤란 시 **흙막이 지보공 설치**



콘텐츠 링크

동영상



굴착사면 작업 재해예방

동영상



지반 굴착작업 중 토사 깔림

포스터



건설업 사면 토사 붕괴

OPS



무너짐 위험이 높은 굴착작업

안전보건자료실

검색

안전보건공단
산업안전포털스마트폰 APP
위기탈출 안전보건 설치고용노동부
중대재해 사이렌