2025-교육혁신실-539

산업재해예방
안전보건공단

KEY MESSAGE

14호

주요 사고사례

▪ ('25.7.28.) 경남 의령군 소재 고속도로 공사현장에서 **천공기**로 사면보강을 위한 작업 중 착용한 안전대의 로프가 회전축에 접촉되며 신체 일부가 말림(추정) **<사망 1명>**

안전 작업방법

천공기

- 사용 기계의 종류, 운행경로, 작업방법 등에 대한 **작업계획서 수립** 후 실시
- 작동 중인 회전체 반경 내 **출입통제** 및 **유도자 배치**
- **회전축** 등에 접촉되어 **말려들어갈 위험**이 없도록 안전조치 철저
- 작업대의 **안전난간**에 **안전대 체결**

콘텐츠 링크

OPS	OPS	책자	교안
[근로자용] 천공기 작업안전	[관리자용] 천공기 작업안전	천공기 운전자의 안전보건	천공기 운전자의 안전보건

안전보건자료실 검색

안전보건공단 산업안전포털

스마트폰 APP 위기탈출 안전보건 설치

고용노동부 중대재해 사이렌

OPEN 공공누리