

KEY MESSAGE

15호


주요 사고사례

- (25.7.21.) 경남 창원 소재 사업장에서 천장크레인으로 공구함 인양 중 공구함이 떨어져 맞음 <사망 1명>
- (25.7.9.) 충남 서산 소재 사업장에서 이동식크레인 해체작업 중 고정핀에 맞고 떨어짐 <사망 1명>
- (25.7.1.) 인천 소재 사업장에서 크레인으로 작업대 운반 중 작업대에 맞음 <사망 1명>

안전 작업방법

크레인

- ▶ 중량물 인양 시 떨어짐 방지를 위해 무게와 형태에 맞는 **결속방법·지지점 선정**
- ▶ 인양 중인 중량물이 **작업자 머리 위로 통과하지 않도록 조치**
- ▶ 크레인 해체작업 시 정해진 **작업순서에 따라 안전하게 실시**



콘텐츠 링크

OPS	포스터	동영상	VR
 <p>[기준규칙] 크레인 안전조치</p>	 <p>고위험요인-크레인작업</p>	 <p>이동식크레인 작업 재해예방</p>	 <p>사고사례 <천장크레인편></p>

안전보건자료실

검색



안전보건공단
산업안전포털



스마트폰 APP
위기탈출 안전보건 설치



고용노동부
중대재해 사이렌