

# KEY MESSAGE

19호

## 주요 사고사례

- ('25.9.27.) 서울 소재 제조업 사업장에서 자재 운반 중 하강하는 화물용리프트와 바닥 사이에 끼임 <사망 1명>
- ('25.9.18.) 서울 소재 골목에서 작업 중 수거차량과 전신주 사이에 끼임 <사망 1명>
- ('25.9.16.) 인천 소재 제조업 사업장에서 옷소매가 선반에 말리면서 끼임 <사망 1명>

## 안전 작업방법

### 끼임

- ▶ 리프트 **방호장치**(낙하·권과방지장치, 방호울 등) 설치 및 운행구간 내 **출입금지 표지** 게시
- ▶ 차량으로 인한 위험방지를 위해 **유도자 배치** 및 **안전장치**(경보장치, 후사경, 후방카메라 등) 설치
- ▶ 선반 회전축 등 위험 부위에 **덮개 또는 울, 보호가드** 설치 및 옷소매를 단정히 하는 등 **적절한 작업복 착용**



## 콘텐츠 링크

교재	포스터	스티커	OPS
 <p>작업자를 위한 리프트 작업안전</p>	 <p>인포그래픽 - 리프트 작업</p>	 <p>범용선반 작업안전</p>	 <p>작업 안전수칙 생명을 지킨다</p>

안전보건자료실

검색



안전보건공단  
산업안전포털



스마트폰 APP  
위기탈출 안전보건 설치



고용노동부  
중대재해 사이렌