

KEY MESSAGE

20호

주요 사고사례

- ('25.10.13.) 경남 창원시 소재 제조업 사업장에서 야적장에서 후진하는 지게차에 부딪힘 <사망 1명>
- ('25.9.24.) 경기 가평군 소재 제조업 사업장에서 지게차로 운반 중인 포대자루에 깔려 치료 중 사망 <사망 1명>
- ('25.9.16.) 강원 원주시 소재 제조업 사업장에서 적재물로 시야 확보가 되지 않은 지게차와 부딪힘 <사망 1명>

안전 작업방법



지게차

- ▶ 접촉 위험구간 내 작업자 출입 통제 및 작업지휘자·유도자를 배치하여 신호에 따라 작업
- ▶ 후진경보기, 후미등, 경광등 등 충돌방지장치 설치
- ▶ 지게차 운행 구역과 작업자 이동 동선을 구분하여 통행로 지정
- ▶ 운전자의 전방 시야가 확보될 수 있도록 화물 적재



콘텐츠 링크

OPS



[안전기준] 지게차

포스터



[눈버벌] 지게차

포스터



인포그래픽 - 지게차 작업1

동영상



[만화극적] 지게차

안전보건자료실

검색



안전보건공단
산업안전포털



스마트폰 APP
위기탈출 안전보건 설치



산업안전포털
중대재해 사이렌