2025-교육혁신실-1379

산업재해예방
안전보건공단

KEY MESSAGE

21호

주요 사고사례

- ('25.10.25.) 경북 경주시 소재 제조업 사업장에서 **저수조** 내부작업 중 일산화탄소 중독(추정) **<사상 4명>**
- ('25.9.30.) 인천 소재 **하수처리장**에서 바닥 청소작업 중 **저수조** 덮개가 파손되어 떨어짐 **<사망 1명>**
- ('25.9.23.) 전남 광양시 소재 **하수처리장** 설비교체 공사현장에서 배수관 누수 확인 중 토사에 매몰 **<사망 1명>**

안전 작업방법

저수조·하수처리장

- 산소·유해가스 농도 측정, 충분한 환기, 적정공기가 아닌 경우 호흡보호구 착용, 구조작업 시 119 신고
- 개구부에 떨어짐 경고표지 부착 및 충분한 강도의 덮개 설치로 뒤집히거나 떨어지지 않게 단단히 고정
- 토사 등 붕괴 우려가 있는 경우 흙막이 지보공 설치 및 지반 종류에 따른 굴착면 안전기울기 기준 준수

콘텐츠 링크

OPS	포스터	OPS	동영상
업종별 맞춤형 안전보건가이드	개구부 작업 추락예방	하수처리장 조작종사자	굴착사면 작업 재해예방

안전보건자료실 검색

안전보건공단 산업안전포털

스마트폰 APP 위기탈출 안전보건 설치

산업안전포털 중대재해 사이렌