

KEY MESSAGE

22호

주요 사고사례

- (25.11.20.) 경기 파주시 소재 아파트 외벽 도장작업 중 달비계 로프가 풀리며 떨어짐 <사망 1명>
- (25.11.15.) 대구 소재 아파트 외벽 페인트 작업 중 구멍줄 로프가 절단되며 떨어짐 <사망 1명>
- (25.10.17.) 인천 소재 사업장에서 천장주행크레인으로 운반 중 로프가 파단되며 인양물에 맞음 <사망 1명>

안전 작업방법



로프작업

- ▶ 달비계 작업 시 안전대를 지급·착용하고, 로프나 수직구멍줄이 절단되지 않도록 접촉 부위에 보호조치
- ▶ 구멍줄·작업용 로프는 각각 풀림에 대비하여 2개의 고정점을 이용해 2중으로 결속
- ▶ 꼬임이 끊어지거나 손상·부식된 로프 사용 금지 및 작업 전 로프를 점검하여 이상 발견 시 즉시 교체



콘텐츠 링크

VR



안전한 로프 사용은 필수

OPS



[안전기준] 양중기 와이어로프

OPS



와이어로프 사용·폐기 가이드

스티커



[픽토그램] 와이어로프 점검

안전보건자료실

검색



안전보건공단
산업안전포털



스마트폰 APP
위기탈출 안전보건 설치



산업안전포털
중대재해 사이렌