

KEY MESSAGE

15호

주요 사고사례

- ('26.6.23.) 경기 용인시, 건물 외벽도장 공사현장에서 차량탑재형 고소작업대에서 도색작업 중 떨어짐<사망 1명>
- ('26.6.27.) 충남 아산시, 고압선에 닿은 나뭇가지를 자르던 중 차량탑재형 고소작업대에서 떨어짐<사망 1명>
- ('26.7.23.) 경남 창원군, 천막 부착 작업 중 고소작업대가 갑자기 상승하여 문틀과 작업대 사이에 끼임<사망 1명>
- ('26.7.25.) 경기 김포시, 지붕 보수 공사 현장에서 지붕 판넬 해체 작업 중 고소작업대에서 떨어짐<사망 1명>

안전 작업방법



고소작업대

- ① 고소작업대 탑승설비의 단부에 **안전난간 설치**
- ① **과상승방지장치**를 설치하고 고장여부를 수시로 확인
- ① 오조작에 대비하여 **연동형 제어장치 설치 및 사용**
- ① 안전모·안전대 등 **보호구 지급 및 착용 철저**
- ① 붐의 최대 지면경사각을 초과 운전 금지



콘텐츠 링크

OPS



(SIF)인포그래픽-고소작업대사용작업

OPS



[안전기준] 고소작업대

동영상



[그날의CCTV] 고소작업대협착편

VR



[VR] 조선업 선체 도장작업

안전보건자료실

검색

안전보건공단
산업안전포털스마트폰 APP
산업안전포털 설치산업안전포털
중대재해 사이렌